

News Release

2017年12月12日

株式会社ツムラ

報道関係者各位

滝川農場(北海道滝川市)での重油流出について

12月7日に、当社の子会社である株式会社夕張ツムラ(北海道夕張市)が所有する滝川農場におきまして重油流出の事故を確認いたしました。

現在、関係当局の指導のもと、流出拡大を阻止する措置を取っておりますが、近隣の皆様ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

今後このようなことが発生しないよう、安全管理を徹底し、再発防止に万全を期してまいります。

【事故の状況】

日 時：2017年12月7日10時頃(重油流出確認)

場 所：滝川農場江部乙ハウス3号棟(北海道滝川市江部乙町西13丁目2-1)

原 因：ボイラーに雪除けの保護シートを覆う作業を行った際、ボイラーの配管から空気を抜く弁が何らかの原因で開いたことにより、流出したものと推定されます。

被害状況：①敷地内の土壌への重油流出を確認しました。

②敷地外の道路側溝への流出を確認し、近隣の「第二熊穴川」への流出も確認しました。

対策措置：①敷地内の土壌について重油除去を実施してまいります。

②道路側溝や「第二熊穴川」ならびに他の河川への被害拡大を防ぐため、重油の吸着シートやオイルフェンスを設置するなどの措置を実施しております。

以 上

【問い合わせ先】

株式会社ツムラ コーポレートコミュニケーション室 広報グループ(瀬戸)

Tel:03-6361-7100 Fax:03-5574-6630